



SINCERT

Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
SC 07-1074/FA 28



Castiglione delle Stiviere,
Protocollo
Registrazione Nr.

31/05/2011
Nr. 371.2011

Spett.le
Unione Tresinaro Secchia
Corpo Intercomunale di Polizia Locale
III Settore – Ufficio del Comandante
via **Longarone, 8**
42019 Scandiano-Re

Alla c.a.
COMANDANTE Dr. Ermanno Mazzoni

Oggetto: richiesta chiarimenti gara d'appalto cod. CIG.2419405C27 , locazione misuratori di velocità.

In riferimento a quanto riportato sul capitolato d'appalto sono a richiedere i chiarimenti di quanto segue:

Art. 3 “.... e la relativa segnaletica saranno fornite , poste in opera e mantenute dalla ditta aggiudicataria ”: di quanti cartelli necessita ogni singola postazione ? sono a carico dell'azienda appaltatrice anche l'installazione di display indicatori di velocità , come da prescrizione dell'Ente proprietario della strada?

Art. 3 lettera “g” “atte a rilevare autoveicoli e motoveicoli , così come individuato dal C.d.S. e relativo Regolamento” : per autoveicoli si intende che l'apparecchiatura sia in grado di effettuare una distinzione tra autovetture,autocarri da 3,5 T a 12T , autocarri superiori alle 12 T, autobus e avere la possibilità di inserire limiti differenti a secondo della classe?

Art. 3 lettera “h” “..... di infrazioni immagazzinate comprensive dei dati salienti quali : numero di targa del veicolo , velocità , località, data e ora dell'infrazione” il numero di targa immagazzinato dev'essere estrappolato in modo automatico dall'apparecchiatura mediante lettore targa OCR?

Distinti Saluti
Paolo Bazzoli
Amministratore Unico Velocar Srl